

「9月3日大雨警報」による被害等の概況について（第3報）

令和4年9月7日 17:00 現在
京丹後市災害警戒・対策本部

1 人的被害 なし

2 集落の孤立 なし

3 住家被害

浸水害

床下浸水 20棟 内訳：峰山町二箇 2棟 内水
峰山町長岡 4棟 内水
峰山町安 1棟 内水
峰山町堺 3棟 内水
峰山町浪花 1棟 内水
峰山町新治 7棟 内水
大宮町口大野 1棟 外水
大宮町善王寺 1棟 外水

4 非住家被害

床下浸水 2棟 内訳：峰山町長岡（店舗） 1棟 内水
峰山町千歳（事業所） 1棟 内水

5 建設関係被害

(1) 主要道路の不通

国道178号線 土砂崩落(10m * 10m)

→19:35 通行規制解除

(2) その他の道路関係被害

- 市道赤坂丹波線 2箇所 洗堀（①L=6m、H=0.3m 路肩洗堀②L=8.0m、H=0.2m 路肩洗堀）
→コーン・バリケード設置
- 市道大苗代二箇線（峰山町二箇） 2箇所 洗堀
- 市道天神ヶ森丸山線（峰山町五箇） 3箇所 崩壊（①路肩崩壊 L=6.0m、H=3.0m
②洗堀③損傷）
- 市道吉井線（峰山町西山・吉井川） 7箇所 崩壊（①路肩崩壊 L=10.0m、H=3.6m
②L=3.0m、SL=1.8m（1:0.4）③路肩崩壊 L=2.5m、SL=2.4m（1:0.4）④路
肩崩壊 L=2.5m、H=1.8m⑤路肩崩壊 L=2.0m、H=3.0m⑥路肩洗堀、河川土砂堆
積 L=10.0m、SL=2.4m（1:0.4）⑦路面洗堀
- 市道皆谷線（峰山町小西） 1箇所 崩壊（路肩崩壊 L=3.0m、H3.0m）
→路肩にコーン・バリケード必要
- 市道滝谷線（峰山町新治） 2箇所 洗堀（①路面洗堀 L=20m 側溝土砂堆積②路面洗
堀 L=20m）
- その他道路（峰山町五箇山崎） 1箇所 崩壊
- 市道堂山見世ヶ谷線（峰山町荒山） 1箇所 陥没
- 市道大具有田線（峰山町荒山） 1箇所 土砂堆積
- 市道稲場線（峰山町荒山） 1箇所 崩壊
- 市道岡ノ下線（峰山町荒山） 1箇所 崩壊
- 市道新治小西線（峰山町小西） 1箇所 土砂崩落
- 市道芋谷線（峰山町小西） 1箇所 損傷
- 市道安菅線（峰山町菅） 1箇所 崩壊
- 市道新治小西線他（峰山町西山） 崩壊
- 市道下地筋線（大宮町善王寺） 1箇所 流木・土砂流出（善王寺川の越水により市
道及び近隣住宅敷地内に流木・土砂が堆積（住宅敷地内土砂）15m*10m*0.1m

赤字：今回追加・修正箇所

- 善王寺区が日役動員で9/4に主な流木及び土砂は撤去
- ・市道笛原寺線（大宮町善王寺） 1箇所 洗堀（洗堀横断管が詰まり、路面洗堀 L=4m、W=5mほか）
 - コーン設置済み、横断管詰まりは施設管理課が9/3応急復旧
- ・市道田井垣線側溝（大宮町周枳） 1箇所 市道側溝の土羽法面が崩壊
- ・市道郷高橋線（網野町郷） 1箇所 崩壊（路肩L=1.5m）

(3) 河川関係

- ・小西川（峰山町千歳） 1箇所 冠水
- ・奥山川（峰山町新治） 2箇所 土砂堆積（Φ900管渠付近 土砂堆積）
- ・大萱川（峰山町五箇） 2箇所 冠水、洗堀
- ・アライ川（峰山町小西） 1箇所 洗堀
- ・カイセ川（峰山町丹波） 1箇所 用水管橋損傷
- ・善王寺川（大宮町善王寺） 1箇所 越水

6 上水道等、下水道関係被害

<上水道>

- 取水施設の取水口閉塞（土砂堆積）中野、菅、大路浄水場
 - 土砂撤去を業者に依頼 中野、菅、大路浄水場
 - 中野浄水場（職員で応急対応）
- 取水施設の取水停止（原水の濁度高）
 - 中野、大路、口大野、善王寺、奥大野、常吉、三重、新庄、郷、磯、岡田、等楽寺第2、小原、来見谷、吉野、中山浄水場
 - ※全施設断水はありません。
 - 取水再開（濁水回復）
- 雷による電気・機械設備の故障
 - ・中野浄水場 配水池テレメータ→業者に依頼
 - ・河辺浄水場 テレメータ →業者に依頼
- その他
 - ・善王寺浄水場への管理道（市道笛原寺線）通行不能

<下水道>

- 浄化槽 1基水没（峰山町二箇地内）
 - 業者に依頼済

7 病院関係被害 なし

8 福祉施設関係被害 なし

9 教育施設関係被害 なし

10 農林水産関係被害

- ・農業用水路埋没（峰山町荒山） 1箇所 土砂崩落
- ・鱒留川（峰山町荒山 水路取水口付近） 1箇所 流木・ごみ
- ・水路（峰山町小西） 1箇所 流失
- ・農業水産施設（峰山町小西） 1箇所
- ・水路（峰山町五箇 市道天神ヶ森丸山線沿い） 3箇所 土砂堆積
- ・区有保安林（峰山町菅） 1箇所 法面崩壊
- ・山裾水路（峰山町菅） 1箇所 崩壊
- ・国営五箇団地農地（峰山町五箇） 1箇所 流失（W=6m、L=90m×0.2m）
- ・国営五箇団地農道（峰山町五箇） 1箇所 流失（W=0.5m、L=20m×0.15m×2列）
- ・国営五箇団地水路（峰山町五箇） 1箇所 土砂堆積（W=0.6m、L=15m）
- ・田（大宮町周枳） 2箇所 ①市道敷水路の氾濫により水稻が倒れた②市道側溝の土

- 羽法面が崩壊し田に流出
・水路（網野町切畑） 1箇所 埋没（L=20.0m）

11 商工観光関係被害 なし

12 その他の被害

- ・汲み取り依頼多数
- ・防犯灯（峰山町菅） 転倒（配線が通行の支障になる高さで横断）
→9/3 応急処理済
- ・自家用車 倒木被害により損傷（丹後町袖志）
- ・関西電力送電線 府道網野岩滝線に隣接する送電線に倒木が倒れ掛かっている
→関西電力送配電に、9/5（月）10時頃に連絡済み

13 避難の状況

- (1) 避難所開設状況
峰山町全域 9施設（9/3 18:08 開設、9/3 20:21 閉鎖）
- (2) 避難者数
1世帯2名（峰山中学校体育館）