

「9月3日大雨警報」による被害等の概況について（第4報）

令和4年9月9日 17:00 現在  
京丹後市災害警戒・対策本部

1 人的被害 なし

2 集落の孤立 なし

3 住家被害

浸水害

床下浸水 20棟 内訳：峰山町二箇 2棟 内水  
峰山町長岡 4棟 内水  
峰山町安 1棟 内水  
峰山町堺 3棟 内水  
峰山町浪花 1棟 内水  
峰山町新治 7棟 内水  
大宮町口大野 1棟 外水  
大宮町善王寺 1棟 外水

4 非住家被害

床下浸水 2棟 内訳：峰山町長岡（店舗） 1棟 内水  
峰山町千歳（事業所） 1棟 内水

5 建設関係被害

(1) 主要道路の不通

国道178号線 土砂崩落(10m \* 10m)

→19:35 通行規制解除

(2) その他の道路関係被害

- 市道赤坂丹波線 2箇所 洗堀（①L=6m、H=0.3m 路肩洗堀②L=8.0m、H=0.2m 路肩洗堀）  
→コーン・バリケード設置
- 市道大苗代二箇線（峰山町二箇） 2箇所 洗堀
- 市道天神ヶ森丸山線（峰山町五箇） 3箇所 崩壊（①路肩崩壊 L=6.0m、H=3.0m  
②洗堀③損傷）
- 市道吉井線（峰山町西山・吉井川） 7箇所 崩壊（①路肩崩壊 L=10.0m、H=3.6m  
②L=3.0m、SL=1.8m（1:0.4）③路肩崩壊 L=2.5m、SL=2.4m（1:0.4）④路  
肩崩壊 L=2.5m、H=1.8m⑤路肩崩壊 L=2.0m、H=3.0m⑥路肩洗堀、河川土砂堆  
積 L=10.0m、SL=2.4m（1:0.4）⑦路面洗堀
- 市道皆谷線（峰山町小西） 1箇所 崩壊（路肩崩壊 L=3.0m、H=3.0m）  
→路肩にコーン・バリケード必要
- 市道滝谷線（峰山町新治） 2箇所 洗堀（①路面洗堀 L=20m 側溝土砂堆積②路面洗  
堀 L=20m）
- その他道路（峰山町五箇山崎） 1箇所 崩壊
- 市道堂山見世ヶ谷線（峰山町荒山） 1箇所 陥没（路肩崩壊 L=2.0m、H=1.5m）
- 市道大具有田線（峰山町荒山） 1箇所 土砂堆積
- 市道稲場線（峰山町荒山） 1箇所 崩壊
- 市道岡ノ下線（峰山町荒山） 1箇所 崩壊
- 市道新治小西線（峰山町小西） 1箇所 土砂崩落
- 市道芋谷線（峰山町小西） 1箇所 損傷
- 市道安菅線（峰山町菅） 1箇所 崩壊（路肩崩壊 L=8.0m）
- 市道新治小西線他（峰山町西山） 1箇所 崩壊（西山川 L=5.0m、H=2.5m）
- 市道細谷金末口線（峰山町安） 1箇所 崩壊
- 市道田中屋敷線（峰山町新治） 1箇所 損傷

赤字：今回追加・修正箇所

- ・市道下地筋線（大宮町善王寺） 1 箇所 流木・土砂流出（善王寺川の越水により市道及び近隣住宅敷地内に流木・土砂が堆積（住宅敷地内土砂）15m\*10m\*0.1m →善王寺区が日役動員で 9/4 に主な流木及び土砂は撤去
- ・市道笛原寺線（大宮町善王寺） 1 箇所 洗堀（洗堀横断管が詰まり、路面洗堀 L=4m、W=5 mほか）  
→コーン設置済み、横断管詰まりは施設管理課が 9/3 応急復旧
- ・市道田井垣線側溝（大宮町周枳） 1 箇所 市道側溝の土羽法面が崩壊
- ・市道郷高橋線（網野町郷） 1 箇所 崩壊（路肩 L=1.5m）

### (3) 河川関係

- ・小西川（峰山町千歳） 1 箇所 冠水
- ・小西川（峰山町安） 1 箇所 左岸崩壊
- ・奥山川（峰山町新治） 3 箇所 土砂堆積（Φ900 管渠付近 土砂堆積、土砂崩落）
- ・大萱川（峰山町五箇） 2 箇所 冠水、洗堀（河床洗堀 L=2.0m）
- ・アライ川（峰山町小西） 1 箇所 洗堀
- ・カイセ川（峰山町丹波） 1 箇所 用水管橋損傷（水管橋流出 L=3.8）
- ・善王寺川（大宮町善王寺） 1 箇所 越水

## 6 上水道等、下水道関係被害

### <上水道>

- 取水施設の取水口閉塞（土砂堆積）中野、菅、大路浄水場  
→土砂撤去を業者に依頼 中野、菅、大路浄水場  
中野浄水場（職員で応急対応）
- 取水施設の取水停止（原水の濁度高）  
中野、大路、口大野、善王寺、奥大野、常吉、三重、新庄、郷、磯、岡田、等楽寺第 2、小原、来見谷、吉野、中山浄水場  
※全施設断水はありません。  
→取水再開（濁水回復）
- 雷による電気・機械設備の故障
  - ・中野浄水場 配水池テレメータ→業者に依頼
  - ・河辺浄水場 テレメータ →業者に依頼
- その他
  - ・善王寺浄水場への管理道（市道笛原寺線）通行不能

### <下水道>

- 浄化槽 1 基水没（峰山町二箇地内）  
→業者に依頼済

7 病院関係被害 なし

8 福祉施設関係被害 なし

9 教育施設関係被害 なし

## 10 農林水産関係被害

- ・農業用水路埋没（峰山町荒山） 1 箇所 土砂崩落
- ・鱒留川（峰山町荒山 水路取水口付近） 1 箇所 流木・ごみ（井堰土砂堆積 L=2.8m、H=1.1M 水路土砂堆積 L=78m）
- ・水路（峰山町小西） 1 箇所 流失（法面崩壊 L=2.8m、H=1.2m）
- ・農業水産施設（峰山町小西） 1 箇所
- ・水路（峰山町五箇 市道天神ヶ森丸山線沿い） 3 箇所 土砂堆積
- ・区有保安林（峰山町菅） 1 箇所 法面崩壊
- ・山裾水路（峰山町菅） 1 箇所 崩壊
- ・国営五箇団地農地（峰山町五箇） 1 箇所 流失（W=6m、L=90m×0.2m）

- ・ 国営五箇団地農道（峰山町五箇） 1 箇所 流失（W=0.5m、L=20m×0.15m×2列）
- ・ 国営五箇団地水路（峰山町五箇） 2 箇所 ①土砂堆積（W=0.6m、L=15m）②崩壊（L=2m）
- ・ 水路（峰山町安） 1 箇所 損傷 市道細谷金末口線
- ・ 用水路（峰山町二箇（長岡）） 1 箇所 土砂堆積（L=50m）
- ・ 田（大宮町周積） 2 箇所 ①市道敷水路の氾濫により水稻が倒れた②市道側溝の土羽法面が崩壊し田に流出
- ・ 農地（大宮町下常吉） 1 箇所 農地法面の崩壊（L=12.0m）
- ・ 水路（大宮町下常吉） 1 箇所 水路洗堀（L=12.0m）
- ・ 水路（網野町切畑） 1 箇所 埋没（L=20.0m）
- ・ 田（網野町溝野） 1 箇所 崩壊（L=5.3m）
- ・ 水路（網野町溝野） 1 箇所 埋没（L=12.7m）
- ・ 農道（弥栄町和田野） 1 箇所 隣接する国営畑から農道へ土砂が流出し堆積
- ・ 林道粕辺線（弥栄町外村） 1 箇所 林道の法面が洗堀され通行に支障がある 路肩崩壊（L=1m W=0.6m H=0.4m）
- ・ 国営和田野団地内農道（弥栄町芋野） 1 箇所 農道横が陥没し穴が開いている（50\*50 cm）

11 商工観光関係被害 なし

## 12 その他の被害

- ・ 汲み取り依頼多数
- ・ 防犯灯（峰山町菅） 転倒（配線が通行の支障になる高さで横断）  
→9/3 応急処理済
- ・ 沿線の倒木（峰山町荒山）個人地（市道八幡ノ上井料田線隣接地）
- ・ 自家用車 倒木被害により損傷（丹後町袖志）
- ・ 関西電力送電線 府道網野岩滝線に隣接する送電線に倒木が倒れ掛かっている  
→関西電力送配電に、9/5（月）10 時頃に連絡済み

## 13 避難の状況

- (1) 避難所開設状況  
峰山町全域 9 施設（9/3 18：08 開設、9/3 20：21 閉鎖）
- (2) 避難者数  
1 世帯 2 名（峰山中学校体育館）