資料２

プールの全景



↑エアコンの錆び

床に落ちた錆び→



屋根材は湿気によりコケが繁茂している

↓雨漏り



←プール槽の塗装の剥がれ

プールのトイレ

洋式トイレはドアがなくカーテン

残り2基は和式トイレ

プールの機械室、壁等

ろ過機は、施設供用開始時から
40年以上使われている。

壁のクラックは深く、更衣室側の廊下
の壁はほぼ全面で同様の状態

（参考）温泉棟の状況

温泉棟休憩スペース

←温泉内の壁の木部は劣化が著しい

温泉棟休憩スペースからの眺望

温泉からの眺望