

田村地区自治協議会

令和6年7月

(横幅十幅美術)

田村地区自治協議会

田村地区各集落の事業計画書及び要望事項

地区名	事業区分	事業内容または事業要望	事業実施箇所(要望箇所)	具体的な内容 (計画していること、必要だと思われるることをできるだけ具体的に記入)
壱分	道路整備	市道整備	壱分地内市道	市道の維持及び補修のため、毎年、碎石と山土及び重機代の支給を要望す
壱分	道路整備	参宮道コンクリート舗装	吉分橋入口～神社	当該路線は、農業用車両の通行が多く、碎石撒きだけでは管理が難しいため、生ゴン、重機代の支給を要望する。
壱分	河川整備	河川改修	永留本谷川尻、佐濃谷川との合流地点	上流は改修工事が施工されているが、府道より下流側は改修工事が行われてないため、年々土砂が堆積し川幅が60cm程度に狭くなり、上流の方まで土砂が堆積するようになっている。このため、河川改修を要望する。
壱分	河川整備	河川の浚渫	佐濃谷川(壱分地内)	河川に砂が堆積し川床が浅くなっているため、台風等によつてすぐに増水する。
壱分	河川整備	河川の浚渫	本谷川(壱分地内)	河川に砂が堆積し川床が浅くなっているため、台風等によつてすぐに増水する。
壱分	水路整備	井堰の改修	壱分耕地地内	壱分耕地内にある井堰は老朽化が進んでいるため、台風等によつてすぐに増水する。用水路・排水路側溝整備、耕地整理を行つてから約50年経過する。緊急的な対策を講じているもののJ字溝の老朽化による水漏れが目立つ。
壱分	水路整備	農業用水路	壱分耕地地内	水路に砂が堆積し川床が浅くなっているため、大雨等によつてすぐに増水する。
壱分	水路整備	水路の浚渫	村下がり水路	既設コンクリート舗装が老朽化し、亀裂が多く路肩が沈んでいて危険なため舗装修繕を要望する。(当該路線は、消防用道路を兼ねているもの)
壱分	道路整備	市道舗装修繕	市道前田線 L=50m	路肩部が洗掘され崩れて危険であり、道路修繕を要望する。
壱分	道路整備	市道修繕	市道女布壱分団地線(壱分団地入口手前)(宮の下北)	欄干が老朽化して、ガードレールの端は錆がひどく破損している。現状のままで既設コンクリート舗装が老朽化し、亀裂が多く路肩が沈んでいて危険なため舗装修繕を要望する。
壱分	橋梁整備	橋梁修繕	市道小垣線(小垣橋)	既設コンクリート舗装が老朽化し、亀裂が多く路肩が沈んでいて危険なため舗装修繕を要望する。
壱分	道路整備	道路舗装修繕	寺の前の道	従来からの要望事項。当該箇所の水道管布設替えである。府道の埋設管は合併前に布設替えされたが、分岐した枝管の当該箇所は従前のままである。調査のうえ計画的な布設替えを要望する。
壱分	水道施設整備	水道管布設替	壱分地内1組の道 市道壱分森ノ下前田線(写真、位置図あり)	従来からの要望事項。当該箇所の水道管布設替えである。府道の埋設管は合併前に布設替えされたが、分岐した枝管の当該箇所は従前のままである。調査のうえ計画的な布設替えを要望する。
壱分	水道施設整備	水道管布設替	壱分地内5組の道 市道本丸線(写真、位置図あり)	従来からの要望事項。当該箇所の水道管布設替えである。府道の埋設管は合併前に布設替えされたが、分岐した枝管の当該箇所は従前のままである。調査のうえ計画的な布設替えを要望する。
壱分	消防施設整備	地上式消火栓整備	壱分地内1組の道 市道壱分森ノ下前田線	有事のときに迅速に消火活動ができるよう、地上式消火栓の設置を要望する。
壱分	消防施設整備	地上式消火栓整備	壱分地内5組の道 市道本丸線	有事のときに迅速に消火活動ができるよう、地上式消火栓の設置を要望する。
壱分	道路整備	舗装修繕	壱分地内1組の道 市道壱分森ノ下前田線	既設のコンクリート舗装が老朽化し、亀裂が多く路肩が沈んでいて危険なため舗装修繕を要望する。
壱分	道路整備	舗装修繕	壱分地内5組の道 市道本丸線	既設のコンクリート舗装が老朽化し、亀裂が多く路肩が沈んでいて危険なため舗装修繕を要望する。

田村地区各集落の事業計画書及び要望事項

壱分	水路整備	水路改修	大谷の貯水池からの水路 L=160m	以前は防火用貯水池として利用していたが、現在は貯水していない。しかしこの貯水池からの雨水が流れる水路が破損しているため、住宅の裏側に浸出しており、早期の水路改修を要望する。大雨時には一気水が出る危険性がある。
壱分	道路整備	市道修繕(段差解消)	市道永留壱分線(大富宅前)	交通量の多い当該市道には水路が横断しており、グレーチングと舗装の段差が激しいため、自動車通行時には車がバウンドしたりハンドルをとられたり、さらには騒音も発生する。また、車両の弾みによつてグレーチングが落下した事案も発生しており大変危険なため、早期に段差を解消する道路改良を要望する。
壱分	急傾斜	急傾斜対策	市道本丸線(壱分公民館下の急傾斜地)	壱分公民館下の急傾斜地法面は、クラックが入るなど崩落する危険性がある。区民もよく通る道で、スクールバスの路線にもなっているため、早急に法面の保護、改良などの安全対策を要望する。
壱分	道路整備	市道整備(雜木伐採)	市道宮前線	市道宮前線沿いの雜木が市道に覆い茂つており、大型農耕車両等通行の妨げになっているので、伐採整備を要望する。
壱分	道路整備	市道歩道等整備 (土砂雜草撤去 及び雜木伐採)	市道永留壱分線 (妙久寺下～壱分地内)	当該道路の路肩や歩道の縁石沿いに土砂が堆積し、雜草が生えて歩道幅が狭くなっている。さらに、雜木や枯れ木も覆い茂つておる場所もあり歩行障害も生じている。加えて府道野中小天橋線との交差点では道路標識が確認できないような状況である。このままでは景観的にも防犯上も好ましくないため、早急な土砂、雜草の撤去と雜木の伐採を要望する。
壱分	道路整備	道路改良	壱分地内(小字陽谷) 市道本丸線から墓へ続く里	当該道路は、農作業や墓参り等で区民が通行しているが、坂道の石垣が崩壊する危険性を生じており、早期の道路改良を要望する。
壱分	施設整備	集会施設等整備	壱分公民館	・施設の省エネ化を推進していくため、照明設備のLED化を進める。 ・区所有保存文書を整理するため書棚の整備を進める。 ・和室(小会議室)のエアコンが故障しているため更新する。 ・老朽化した網戸の更新ヒカーテンの新設をして快適な施設整備を図る。
壱分	施設整備	集会施設等整備 有害鳥獣の駆除対策	壱分作業場(旧壱分公民館) 壱分区内地	老朽化した作業場の計画的な改修。
壱分	生活環境整備	ゴミステーションの更新	壱分地内ごみ収集場所	法改正を含めた駆除ヒヤーメッシュの更新を要望する。
壱分	施設整備	神社整備	持田神社	老朽化したゴミステーションの更新。
壱分	その他	祭用物品等の整備	壱分地内	老朽化した神社や神輿蔵の計画的な改修と境内の雜木処理など景観保全を図ることが必要。
壱分	防災対策	自主防災組織の強化	壱分地内	神輿、だんじり、三番叟、轍、法被など、祭用資機材、物品の更新。いずれも老朽化してきており、伝統的な地域コミュニティ行事を将来まで繋げていくために計画的な更新が必要。