

京丹後市一般廃棄物最終処分場 維持管理に関する記録（令和5年度）

網野最終処分場

| | | | | | | |
|-----------|----------------------|--|------|----------------------|------------------|---------------------|
| 施設設置者名 | 京丹後市 | | | | | |
| 施設名 | 京丹後市網野最終処分場 | | | 施設所在地 | 京丹後市網野町三津378番地の1 | |
| 埋立地面積 | 12,000m ² | | 埋立容量 | 75,000m ³ | 浸出水処理施設規模 | 90m ³ /日 |
| 許可(届出)年月日 | 平成12年9月19日 | | | 埋立対象廃棄物 | 焼却残渣、不燃ごみ | |

1 埋め立てた一般廃棄物の各月毎の種類、数量

| 区分 | 月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|-------|---|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|------|------|------|------|----------|
| 処理残渣 | t | 108.19 | 128.82 | 94.20 | 123.43 | 101.34 | 39.86 | 118.03 | 82.87 | | | | | 796.740 |
| 直接埋立物 | t | 65.99 | 94.09 | 75.13 | 21.22 | 51.21 | 44.56 | 36.74 | -18.92 | | | | | 370.02 |
| 埋立量合計 | t | 174.18 | 222.91 | 169.33 | 144.65 | 152.55 | 84.42 | 154.77 | 63.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166.76 |

2 擁壁、遮水工、調整池、浸出水処理設備、防凍の点検

| | 点検日 | 点検結果 | 備考(※是正措置など) |
|------------|---------|------|-------------|
| 擁壁等の点検 | 毎日 | ○ | |
| 遮水工の点検 | 10月頃を予定 | | |
| 調整池の点検 | 毎月1回 | ○ | |
| 浸出水処理設備の点検 | 毎日 | ○ | |
| 防凍の状況点検 | — | — | |

3 水質検査結果

別紙1、2のとおり

4 水質採取箇所



