

「9月3日大雨警報」による被害等の概況について（第2報）

令和4年9月5日 17:00 現在
京丹後市災害警戒・対策本部

1 人的被害 なし

2 集落の孤立 なし

3 住家被害

浸水害

床下浸水 12棟 内訳：峰山町二箇 1棟 内水
峰山町長岡 4棟 内水
峰山町安 1棟 内水
峰山町堺 3棟 内水
峰山町浪花 1棟 内水
峰山町新治 1棟 内水
大宮町口大野 1棟 外水

4 非住家被害

床下浸水 2棟 内訳：峰山町長岡（店舗） 1棟 内水
峰山町千歳（事業所） 1棟 内水

自家用車 倒木被害により損傷（丹後町袖志）

関西電力送電線 府道網野岩滝線に隣接する送電線に倒木が倒れ掛かっている
→関西電力送配電に、9/5（月）10時頃に連絡済み

5 建設関係被害

(1) 主要道路の不通

国道178号線 土砂崩落(10m * 10m)

→18:15 通行規制解除

(2) その他の道路関係被害

- ・市道赤坂丹波線 2箇所 洗堀（①L=6m、H=0.3m 路肩洗堀②L=8.0m、H=0.2m 路肩洗堀）
→コーン・バリケード設置
- ・市道大苗代二箇線（峰山町二箇） 2箇所 洗堀
- ・市道天神ヶ森丸山線（峰山町五箇） 1箇所 崩壊（路肩崩壊 L=6.0m、H=2.0m）
- ・市道吉井線（峰山町西山・吉井川） 7箇所 崩壊（①路肩崩壊 L=10.0m、H=3.6m ②L=3.0m、SL=1.8m（1:0.4）③路肩崩壊 L=2.5m、SL=2.4m（1:0.4）④路肩崩壊 L=2.5m、H=1.8m⑤路肩崩壊 L=2.0m、H=3.0m⑥路肩洗堀、河川土砂堆積 L=10.0m、SL=2.4m（1:0.4）⑦路面洗堀
- ・市道皆谷線（峰山町小西） 1箇所 崩壊（路肩崩壊 L=3.0m、H=3.0m）
→路肩にコーン・バリケード必要
- ・市道滝谷線（峰山町新治） 2箇所 洗堀（①路面洗堀 L=20m 側溝土砂堆積②路面洗堀 L=20m）
 - ・市道（峰山町五箇山崎） 1箇所 崩壊
 - ・市道堂山見世ヶ谷線（峰山町荒山） 1箇所 陥没
 - ・市道大具有田線（峰山町荒山） 1箇所 土砂堆積
 - ・市道稲場線（峰山町荒山） 1箇所 崩壊
 - ・市道岡ノ下線（峰山町荒山） 1箇所 崩壊
 - ・市道新治小西線（峰山町小西） 1箇所 土砂崩落
 - ・市道芋谷線（峰山町小西） 1箇所 損傷
 - ・市道下地筋線（大宮町善王寺） 1箇所 流木・土砂流出（善王寺川の越水により市道及び隣住宅敷地内に流木・土砂が堆積（住宅敷地内土砂）15m*10m*0.1m
→善王寺区が日役動員で9/4に主な流木及び土砂は撤去

- ・市道笛原寺線（大宮町善王寺） 1箇所 洗堀（洗堀横断管が詰まり、路面洗堀 L=4m、W=5mほか）
→コーン設置済み、横断管詰まりは施設管理課が9/3応急復旧

(3) 河川関係

- ・小西川（峰山町千歳） 1箇所 冠水
- ・奥山川（峰山町新治） 1箇所 土砂堆積（Φ900管渠付近 土砂堆積）
- ・大萱川（峰山町五箇） 1箇所 冠水
- ・アライ川（峰山町小西） 1箇所 洗堀
- ・善王寺川（大宮町善王寺） 1箇所 越水

6 上水道等、下水道関係被害 なし

7 病院関係被害 なし

8 福祉施設関係被害 なし

9 教育施設関係被害 なし

10 農林水産関係被害

- ・農業用水路埋没（峰山町荒山） 1箇所 土砂崩落
- ・鱒留川（峰山町荒山 水路取水口付近） 1箇所 流木・ごみ
- ・水路（峰山町小西） 1箇所 流失
- ・農業水産施設（峰山町小西） 1箇所

11 商工観光関係被害 なし

12 その他の被害

汲み取り依頼多数

13 避難の状況

(1) 避難所開設状況

峰山町全域 9施設

(2) 避難者数

1世帯2名（峰山中学校体育館）